Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá
Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo:dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.:512-6115 Fax: 512-6125
Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios
(División de Seguridad y Prevención de Incendios)

Departamento de Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos

CERTIFICADO DE CONSTRUCCIÓN

Nº 0894

Zona Regional: Colón Estación Local: Colón

FECHA: 31-1-18 Distrito: Donoso Corregimiento: Cacle del Norte

CONCEDIDO A: Ing. Luis Ramon Poveda Ider. Nº 98-063-132

DIRECCIÓN: Cacle del Norte

PROPIETARIO: Minera Panama

Nºs. de SERVICIO: 3963 CÓDIGO DE COBRO: 20000 VALOR DE LA OBRA: B/2,786,

Detalle del trabajo: Los trabajos de construcción consiste en la construcción de estructura para el trasiego, almacenamiento y despacho de combustible. (Estructura para el trasiego de combustible, Estructura para el almacenamiento y despacho de combustible, Estructura para dispensación y manejo de combustible con cobertizo en planta termoeléctrica.
Recibo de Caja Nº 17252. Los Planos cuenta con 30 hojas.
Cuenta con los permisos de Soldadura Nº 0355, Eléctrico Nº 0352 y GACI Nº 0216

FINCA No.: — ROLLO: —
TOMO: — ASIENTO: —
FOLIO: — DOCUMENTO: —

Luis Rivas
Por la DINASEPI

MCL

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
DINASEPI
R. R. COLÓN